

## Prismas de acero para sets de tensores de cadena

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Acero para temple y revenido.

**Versión:**

Bruñido.


**Indicación:**

Los prismas para sets de tensores de cadena sirven para el posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. Los prismas se pueden fijar en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura.

**Accesorios:**

Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, K0377.

### Planos



## Prismas de acero para sets de tensores de cadena

### Nuestros productos

---

#### Prismas de acero para sets de tensores de cadena

Referencia	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4
<b>K1662.11847080</b>	47	20	13,5	20	M6	80	35	5,5	27	67	118	19	59	42	80
<b>K1662.14847100</b>	47	20	17,5	26	M6	100	44	5,5	33	33	148	24	74	44	100